## Construtora Exemplo Ltda.

Conservação BR-163 · Lote II

**RDO Nº 060**

DIÁRIO DE OBRA - REPAROS EM PAVIMENTO

### Sexta-feira, 30/10/2026 · dia 60 de 365 do prazo

APROVADO POR ENG. CARLOS MENDES EM 30/10 ÀS 17:40

LOCAL
BR-163 · km 700,0–780,0 · Lote II · Sorriso · Lucas do Rio Verde/MT

CONDIÇÃO CLIMÁTICA
Sol

JORNADA
07:00–17:00 · intervalo 1h00 · 9h00

EFETIVO
14 colaboradores

CONTRATO
Nº TT-012/2026 · DNIT · Superintendência MT

TRECHO
BR-163 · km 700,0–780,0 · Lote II · Sorriso · Lucas do Rio Verde/MT

| REPAROS | ÁREA REPARADA | MASSA APLICADA |
|---|---|---|
| **5 und** | **6,67 m²** | **1,018 t** |

### Reparos executados

| # | Hora | km | Sentido | Faixa | Tipo | Comp. (m) | Larg. (m) | Esp. (cm) | Dens. | Área (m²) | Massa (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:10 | 721,350 | Sul | Marginal Sul | Superficial | 1,20 | 0,90 | 5,0 | 2,40 | 1,08 | 0,130 |
| 2 | 09:05 | 722,100 | Norte | Faixa 1 | Profundo | 1,50 | 1,10 | 7,0 | 2,40 | 1,65 | 0,277 |
| 3 | 10:20 | 722,480 | Norte | Faixa 2 | Superficial | 1,30 | 1,00 | 5,0 | 2,40 | 1,30 | 0,156 |
| 4 | 13:40 | 724,050 | Sul | Faixa 1 | Superficial | 0,90 | 0,80 | 5,0 | 2,40 | 0,72 | 0,086 |
| 5 | 15:15 | 725,700 | Sul | Faixa 2 | Profundo | 1,60 | 1,20 | 8,0 | 2,40 | 1,92 | 0,369 |
| **Total · Superficial 3 · Profundo 2** | | | | | | | | | | **6,67** | **1,018** |

### Colaboradores

| Função | Qtd |
|---|---|
| Ajudante Geral | 4 |
| Sinaleiro | 2 |
| Rasteleiro | 2 |
| Apontador | 1 |
| Motorista | 2 |
| Operador | 2 |
| Encarregado | 1 |
| **Efetivo total** | **14** |

### Equipamentos

| Equipamento | Qtd |
|---|---|
| Placa vibratória | 2 |
| Serra de corte | 1 |
| Compressor | 1 |

### Frota do dia

| Veículo / máquina | Placa | Inicial | Final | Total | Parada / obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| Caminhão basculante | QBX-4D21 | 85.420 | 85.512 | 92 km | - |
| Caminhão espargidor | RTA-2C77 | 64.310 | 64.388 | 78 km | - |
| Mini carregadeira | MC-01 | 1.870,0 | 1.877,5 | 7,5 h | - |
| Rolo compactador | RC-03 | 3.215,0 | 3.222,0 | 7,0 h | - |

### Observações

Tapa-buraco entre o km 721 e o km 726, pista sul e norte. Trânsito em meia pista com sinalização e bandeirinhas.

## Comentários

**José Ribeiro · 30/10 às 07:45**
Massa CBUQ da usina de Sorriso, carga das 7h30. Sem ocorrências.